

Valise de préparation de câble pour la soudure sur le lieu d'installation

CONTENU	
	<p>Tissus non pelucheux (pack de 100)</p> 
	<p>Outil pour couper gaine métallique extérieure</p>  
<p>Dénudeur de gaine fibre: Gaine 2/3mm</p> 	<p>Dénudeur circulaire 4-28mm</p> 
<p>Outil pour couper l'élément central de câble fibre optique</p> 	<p>Outils pour dénuder le brin fibre TFS-2, 250Um, 125um</p> 
<p>Pince avec Téflon</p> 	<p>Distributeur d'alcool</p> 
<p>Lunette protectrice</p> 	<p>Outils pour couper le KEVLAR</p> 