

## Valise de préparation de câble pour la soudure sur le lieu d'installation

		CONTENU	
 <p>OPTIONNEL</p>	 <p>Coupe tube</p>	 <p>lingette alcoolisée</p>	
	<p><b>Cutter</b></p> 	<p>Outils pour dénuder le brin fibre TFS-2, 250Um, 125um</p> 	
	<p>Dénudeur de gaine fibre : Gaine 2/3mm</p> 	<p>Lunette protectrice</p> 	
	<p>Outils pour couper le KEVLAR</p> 	<p>Outil pour couper l'élément central de câble fibre optique</p> 	
	<p>Pince avec Téflon</p> 	<p>Distributeur d'alcool</p> 	
	<p>OUT-SLITTER FO fiber tube stripper</p> 	<p>OUT-DENUDEUR LG : Longitudinal Super</p>  <p>Strip Cable Stripper</p>	